






Vertel iets
in 15 min
over



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTIE
INSPECTOR





UNETO-VNI

Jay Smeekes



INSPECTIEPORTAL

EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

- Manager techniek
- Inspector (Inspectiesoftware)
- Onderzoek elektrische falende systemen
- Docent
- NEC 623 (NEN 3140, NEN 3840, NEN 9140)
- NTA 8220 Beoordelingsmethode brandrisico
- Vz SCIOS Opleidingscommissie
- SCIOS CvD

EPM

SCIOS




1

Passie voor voor het vak

2

Lui



3

Iets was altijd zoek

4

Gaaf om te gebruiken

5

DIKKE VINGERS

Inspecteur



Centraal



Plan

Inspecteur



Centraal

Proces

Vertaling van klant vraag inspectie rapport

Audit processen intern / extern

Kwaliteitssystemen ISO 9001 - BRL6000 - CvT
SCIOS scope 1 - 11



Klant vraag



Klant vraag



Plan

Proces

Vertaling van klant vraag inspectie rapport

Audit processen intern / extern

Kwaliteitssystemen ISO 9001 - BRL6000 - CvT
SCIOS scope 1 - 11

Inspecteur



Centraal



Rapport






Online



WWW

Offline





CONDITIEMETING





Klant: 168 3W Rapport: 1142 NEN 3140 Record 1 van 10
Objekt: 198 Demo object Inspectieplan: 576 Projectnummer: Demo_nr Afwijking nr.: 168/1142/1

Locatie: Bijgebouw 1e verdieping Berging
Verdeler: HVK

Afwijking Godraw Beoordeling / Behoort bij

Groep: Aanleg Lookup: leidingen slordig/los Snelcode: VL1

Afwijking

In de installatie wordt gebruik gemaakt van verlengsnoeren en/of stekerverdeelblokken, er zijn niet voldoende vaste aansluitpunten aanwezig.

Toelichting

Foto 1



Foto 2





1



618



1021




1726



1726



618 Klant: Gemeente Utrecht Object: Abries Rapportnummer: 1726



Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors



1



2 van 11



618



1021



Detail

Objectinfo

Locatie

Landmarkering

Test 2



Object foto


Middelweg 10 C

6584 AH

Molenhoek


Latitude foto 5,1763e+16

Longitude foto 5,8724e+15




Locatie info van het object

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA, Imagery © Mapbox








Toe-

komst



iBeacon





Door breken van
ECO systemen




EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

INSPECTORA

Je bent
niet alleen

Je bent
niet alleen





PER INSPECTIE



UNETO-VNI



Vragen



EPM

Jay Smeekes



jay@fpluse.nl

NEN

Michiel Nijsen



m.nijsen@maptools.nl





EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN
INSPECTIEPORTAL

Mee neem naar



boodschap!

Voor inspecteurs



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN
INSPECTORA
Door inspecteurs

Michiel Nijsen



m.nijsen@maptools.nl