

## Inspectora Nieuws (mei 2018)

Wat is nieuw, wat is anders.

Ons Inspectora team is druk met vernieuwing en bug-fixing. Middels deze nieuwsbrief willen wij jullie informeren van de laatste ontwikkelingen.

### Online

Module rapport -> Melding gevaarlijke situatie zichtbaar gemaakt

We hebben zichtbaar gemaakt wanneer er in de betreffende inspectie een "Melding gevaarlijke situatie" is gemaakt.

Geen gevaarlijke situatie      Wel een gevaarlijke situatie




Module rapport -> Overnemen Instellingen en inhoud



Instellingen overnemen

We hebben de mogelijkheid gecreëerd om instellingen van een ander rapport over te nemen. Wat bedoelen we daarmee: en de Ja's en Nee's bijvoorbeeld.




Inhoud overnemen

Daarnaast hebben we de mogelijkheid gecreëerd om de inhoud van een rapport over te nemen. Wat bedoelen de daarmee: inleiding, beoordeling, etc.

Beide functies zijn nog in beta. Op het moment als we vinden dat alles wat nodig is wordt overgenomen wordt de beta status verwijderd.

Module rapport -> bijlage Meetwaarden groep

We hebben aan een nieuwe bijlage gewerkt, namelijk de bijlage "Meetwaarde groep". De bijlage behoort bij schakel- en verdeelinrichting. Je kunt nu meetgevens kwijt voor de schakel- en verdeelinrichting in "Meetwaarden SVI" en "Meetwaarden groep".

"Meetwaarden SVI" is bedoelt voor gegevens van de Schakel- en verdeelinrichting zelf.

"Meetwaarden groep" is bedoelt voor de achterlichten installatie als mede bijvoorbeeld de aardlekschakelaars.

Groep	Leiding		Groepsbeveiliging		Circuitwaarden		Isolatiewaarden				Aardlekbeveiliging				Test-knop	
	Type	L/N/PE [mm <sup>2</sup> ]	In [A]	Kar.	Zs [Ohm]	Zi [Ohm]	L1-PE [MOhm]	L2-PE [MOhm]	L3-PE [MOhm]	N-PE [MOhm]	IDN [mA]	Type	IA [mA]	t [ms]		
1	NYCWY	10	10A	B	12	13	300	<123			30	A	21	24	Ok	✗
2	VD	120	100A	B	0,12	0,123					300	AC	150	32	NO	✗
																✗

Module rapport -> nieuwe rapportage vorm

Bij deze introduceren we een nieuwe rapportage vorm. Je kunt deze rapportage vorm aanzetten door Combinatie SVI en afwijking op “Ja” te zetten.

Wat doet deze functie. Als “Combinatie SVI en afwijkingen” aanstaat wordt een rapport gegeneerd waar bij:


1. De paginanummering door loopt
2. In de rapportage de SVI-A, Meetwaarden groep A, afwijkingen van A achter elkaar worden geplaatst.
3. Basisrapport C is geïntregeerd
4. De volgende onderdelen zijn geïntregeerd:
  - a. Basisrapport C
  - b. Alle lay-outs van verdelers
  - c. Alle lay-outs van afwijkingen
  - d. De lay-out van thermografie
  - e. De lay-out “melding gevaarlijke situatie”

### Navigatie

We hebben de afgelopen tijd veel energie gestoken in de navigatie online. We hopen dat jullie dit gemerkt hebben, of juist niet :-D. We hebben geprobeerd om zo te programmeren dat jullie landen waar jullie als gebruiker verwachten.

Navigatie -> Inspectie module – Overzicht

We hebben nieuwe functionaliteit in de het overzicht van inspectie aangebracht. In het overzicht zie je nu de iconen van de verschillende inspectie items. Als je op een van de items klikt navigeer je direct naar het betreffende item.



The screenshot shows a software interface with a navigation bar at the top containing icons for home, reports, and other functions. Below the navigation bar is a form with the following fields:

Klant	158	Demobedrijf	Rapport	2555	Type rapport	NEN 3140	Inspectiedatum	18-04-2018
Object	1881	Rammelsberg BV	Rapport gezien	22-11-2016	Status	Concept		
Inspectieplan	2615	IP_2615_NEN 3140	Proj.nr	Demo project	Adres 2	Adres 2	postcode 2	Plaats 2

## Rapportage Lay-outs

1 tot en met 3 augustus willen wij de rapportage lay-outs aanpassen. Bij deze willen wij jullie informeren over de aanstaande wijzigingen en jullie de mogelijkheid te geven om te kunnen reageren.

Let wel, het betreft de algemene rapportage lay-outs, de "eigen"- rapportages van gebruikers worden niet aangepast.

Wat wordt aan de lay-outs aangepast?

We willen meer ruimte en rust van brengen in de rapportage. Om dit te bewerkstelligen gaat de voettekst gaat als geheel vervallen. En wordt alleen nog relevante informatie vermeld.

Datum opgesteld  
15-04-2018  
Datum gewijzigd  
02-05-2018  
Referentie  
4561

Blad  
2 van 11



Daarnaast wordt de koptekst van de bijlage alleen nog zichtbaar op de eerste pagina van de koptekst.

### Bijlage Schakel- en verdeelinrichting(en):

bij rapportnummer: 4561



We gaan de mogelijkheid bieden om de voorpagina van de bijlagen uit te schakelen.



## *Bijlage Schakel- en verdeelinrichting(en)*

*Rapportnummer : 4561*

Pagina nummering

Ook wordt de pagina nummering gewijzigd. De pagina nummering wordt nu doorlopend inclusief alle bijlagen.

We hopen jullie dat jullie op deze wijze voldoende zijn geïnformeerd. Mochten jullie nog vragen/ideeën hebben neem dan gerust met ons contact op.

### **Bug-fixing**

De afgelopen tijd hebben we ook weer kleine problemen opgelost. Inspectora gaat hierdoor nog beter werken. Thx! Voor jullie terug koppeling.

### **Vakantie**

Inspectora is de hele vakantie bereikbaar voor support.  
Echter Jay is van 6 juli t/m 27 juli Er is dan alleen support.  
Michiel is van 27 t/m 10 augustus op vakantie.

### **Training**

Omdat er toch wat vragen zijn betreffende NTA 8220/SCIOS scope 10 inspectie organiseren wij 6 september een Inspectora trainingsdag betreffende dit onderwerp.

Om de kosten te dekken is de deelname 125,- Euro per persoon. Stuur een mail of bel 024-348 32 85 even om aan te melden.

Voor verdere informatie volgt op onze website.

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie periode, naar verwachting zal de volgende nieuwsbrief eind augustus verschijnen.

Michiel en Jay

Inspectieportal BV  
Middelweg 10 C  
6584 AH Molenhoek  
Tel:024-348 32 85