



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

# INSPECTIEPORTAL

## Inspectierapport

### *Inspectie elektrische installatie van een brug*

*Rapportnummer : 1005*



Fransen brug

Dossier	:12345/1005
Rapportage datum	:24-10-2013
Inspectie datum	:15-10-2013
Rapportstatus	:Concept
Pagina	: 1 van 7



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

# INSPECTIEPORTAL

Rapportnummer : 1005

## *Inhoudsopgave:*

1. Inleiding
2. Algemene gegevens
  - 2.1 Opdrachtgever
  - 2.2 Inspectie instelling
  - 2.3 Locatie
3. Verklaring
4. Inspectietermijn
5. Gebruikte meetmiddelen
6. Opmerkingen

## Bijlage(n):

- Afwijking(en)
- Checklijst
- Verdeler

Dossier :12345/1005  
Rapportage datum :24-10-2013  
Inspectie datum :15-10-2013  
Rapportstatus :Concept  
Pagina : 2 van 7



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

# INSPECTIEPORTAL

## *1. Inleiding:*

Dit is het inspectierapport van de elektrische installatie van de brug. De inspectie van de elektrische installatie van brug is uitgevoerd volgens het inspectieplan 282.

Dossier	:12345/1005
Rapportage datum	:24-10-2013
Inspectie datum	:15-10-2013
Rapportstatus	:Concept
Pagina	: 3 van 7



## 2. Algemene gegevens:

### 2.1 Opdrachtgever

Naam bedrijf : Demo klant  
Contactpersoon : E. Demo gebruiker  
Adres : Middelweg 10 C  
Plaats : 6584AH Molenhoek  
Telefoon : 024-3483225

Locatie  
Adres : Rohnedal 12  
Plaats : F31425 Oceires

### 2.2 Inspectie instelling

Naam bedrijf : Inspectie portal BV  
Adres : Middelweg 10 C  
Plaats : 6584 AH Molenhoek  
Telefoon : 024-348 32 25  
E-mail : m.nijsen@maptools.nl

Datum inspectie : 15-10-2013

Contactpersoon : Michiel Nijsen

Eindverantwoordelijke : Jay Smeekes

Uitgevoerd door : Michiel Nijsen

Auteur : Michiel Nijsen

Dossier : 12345/1005  
Rapportage datum : 24-10-2013  
Inspectie datum : 15-10-2013  
Rapportstatus : Concept  
Pagina : 4 van 7



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

# INSPECTIEPORTAL

### *3. Verklaring:*

Molenhoek, 24-10-2013

Hierbij verklaart Jay Smeekes van Inspectie portal BV dat:

- de inspectie is uitgevoerd conform het inspectieplan.
- de installatie voldoet aan niet aan de gestelde norm.

Dossier	:12345/1005
Rapportage datum	:24-10-2013
Inspectie datum	:15-10-2013
Rapportstatus	:Concept
Pagina	: 5 van 7



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

# INSPECTIEPORTAL

#### 4. Her-inspectie:

Conform het inspectieplan wordt de elektrische installatie geïnspecteerd in een cyclus van 1 maal per 2 jaar.

#### 5. Gebruikte Meetmiddelen:

Tijdens de inspectie zijn de onderstaande meetmiddelen gebruikt.

Nr	Merk	Type	Serienr
M125479	GMC Instruments	MTech	M673784739

Dossier :12345/1005  
Rapportage datum :24-10-2013  
Inspectie datum :15-10-2013  
Rapportstatus :Concept  
Pagina : 6 van 7



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

# INSPECTIEPORTAL

## 6. Opmerkingen:

De inspectie is uitgevoerd conform het inspectieplan. Als de opdrachtgever verklaard dat de tekortkomingen deskundig hersteld en of opgelost zijn conform de normen die van toepassing zijn, dan zal er een verklaring worden opgesteld dat het vermoeden bestaat van overeenstemming dat de elektrische installatie voldoet aan de criteria, zoals benoemd in dit rapport.

Dossier	:12345/1005
Rapportage datum	:24-10-2013
Inspectie datum	:15-10-2013
Rapportstatus	:Concept
Pagina	: 7 van 7