



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

INSPECTIEPORTAL

Bijlage Schakel- en verdeelinrichting

Rapportnummer : 1005

Dossier	:12345/1005
Rapportage datum	:24-10-2013
Inspectie datum	:15-10-2013
Rapportstatus	:Concept
Pagina	: 1 van 2

**Schakel- en verdeelinrichting:****HVK**

168/1005/1/V

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Elektrische bedrijfsruimte
 Kortsluitstroom < 6 KA, Beschermingsklasse II, Beschermingsgraad IP4X
 Stroomstelsel: TT
 Beveiliging: 35A gL Leiding: YMKV-as 4 * 10mm²
 Hoofdschakelaar 1: 40 A - 4 polen, functie: Licht-Kracht, Escort beveiliging:

Visuele inspectie, in orde is:

Ja/Nee/Nvt

Verdeler eenduidig herkenbaar	Ja
Installatieschema actueel	
Codering; aansluitklemmen, bedrading	Nee
Verdeler aanraakveilig	Nee
Overeenstemming met de omgeving	Ja
Aansluitingen zijn correct uitgevoerd	Ja
Veilige scheiding van stroomketens	Ja
Vrij van stof, vuil en water	Ja
Verdeler toegankelijk	Nee
Beveiligingstoestellen aanwezig zijn	Nee
Beveiligingstoestellen juist gekozen zijn	Ja

**Metingen en beproevingen, in orde is:**

Ja/Nee/Nvt

Impedantie foutstroomketen	Ja
Isolati weerstand	Ja
Aardlekbeveiliging	Nee